

Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 21 - 03 - 2023	Nombre o razón social JARAMILLO CRIOLLO JOSE GUILLERMO	Documento de identidad CC. (X) NIT. () No. 16268346	
Dirección KR 4B NORTE # 72 - 09	Teléfono 3113002484	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa ESY732	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMIONETA	Marca FOTON	Línea BJ2037Y3MDV
Modelo 2019	No Licencia de transito 10025950213	Fecha de matrícula 19/11/2018	Color BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial 9G4B2MBVXKPC00879
No de Motor 76037375	Cilindraje 2776	Kilometraje 97051	Fecha de vencimiento SOAT 16/11/2023		Fecha de vencimiento RTMyG 31/10/2023

3. RESULTADOS DE INSPECCIÓN VISUAL:

B (BUENO) – M (MALO)		B	M	B (BUENO) – M (MALO)		B	M
REVISIÓN EXTERIOR				Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos		X	
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X			BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES			
Cierre inadecuado de puertas	X			Compresión adecuada en cada frenada		X	
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X			Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo		X	
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X			Retorno inadecuado del pedal		X	
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X			Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal		X	
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X			Inoperancia del freno de Emergencia		X	
RINES Y LLANTAS				MOTOR Y BATERIA			
Faltan tuercas, espárragos, tornillas o pernos en cualquier rueda	X			Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento		X	
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X			Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento		X	
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X			Perdidas de aceite con goteo continuo		X	
Despegue o rotura en bandas laterales	X			Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos		X	
REVISIÓN INTERIOR				Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos		X	
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X			TRANSMISIÓN			
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X			Elementos de la suspensión rotos o corroídos		X	
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X			Inexistencia de algunos de los amortiguadores		X	
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X			Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora		X	
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X			Perdidas con goteo continuo en la transmisión		X	
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X			Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán		X	
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X			VIDRIOS			
DIRECCIÓN				Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor		X	
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X			La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación		X	
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X			La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia		X	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN				EQUIPO DE CARRETERA			
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X			Señalización – Conos reflectados etc.		X	
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X			Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas		X	
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X			Chaleco refractivo y Pito		X	
SISTEMA DE FRENOS				Tacos, Cruceta y Gato		X	
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X			Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)		X	

4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 4.0MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 4.8MM

RUEDA TRASERA DERECHA 4.7MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4.3MM / LLANTA DE REPUESTO 4.4MM

FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR FEBRERO 2024

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

APROBÓ NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
CESAR TELLO C.C. 14836027

