

Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 05 - 06 - 2023	Nombre o razón social OTALVARO GUERRERO LEYDER	Documento de identidad CC. (X) NIT. () No. 94423235	
Dirección CALLE 5 OESTE # 38 - 04	Teléfono 3117424716	Ciudad CALI	Departamento VALLE DEL CAUCA

2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa XVV885	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase BUS	Marca CHEVROLET	Línea CHR 7.2 TURBO
Modelo 2008	No Licencia de transito 10019713099	Fecha de matrícula 05/09/2007	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial 9GCLT13248B002343
No de Motor 6HE1408350	Cilindraje 7127	Kilometraje 347251	Fecha de vencimiento SOAT 17/09/2023		Fecha de vencimiento RTMyG 01/09/2023

3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

B (BUENO) – M (MALO)		B	M
REVISION EXTERIOR			
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X		
Cierre inadecuado de puertas	X		
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X		
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X		
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X		
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X		
RINES Y LLANTAS			
Faltan tuercas, espárragos, tornillas o pernos en cualquier rueda	X		
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X		
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X		
Despegue o rotura en bandas laterales	X		
REVISIÓN INTERIOR			
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH)	X		
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X		
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X		
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X		
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X		
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X		
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X		
DIRECCIÓN			
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X		
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X		
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN			
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X		
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X		
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X		
SISTEMA DE FRENOS			
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X		
TRANSMISIÓN			
Elementos de la suspensión rotos o corroídos	X		
Inexistencia de algunos de los amortiguadores	X		
Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora	X		
Perdidas con goteo continuo en la transmisión	X		
Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán	X		
VIDRIOS			
Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor	X		
La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación	X		
La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia	X		
EQUIPO DE CARRETERA			
Señalización – Conos reflectados etc.	X		
Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas	X		
Chaleco reflectivo y Pito	X		
Tacos, Cruceta y Gato	X		
Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)	X		

4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 10.1MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 9.3MM

RUEDA TRASERA DERECHA EXTERNA 6.2MM/RUEDA TRASERA DERECHA INTERNA 7.2MM/RUEDA TRASERA IZQUIERDA EXTERNA 7.1MM/LLANTA DE REPUESTO 4.4MM

RUEDA TRASERA IZQUIERDA INTERNA 7.7MM - FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR DICIEMBRE 2023

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión

APROBÓ NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO
CESAR TELLO C.C. 14836027

