

# Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba 09 - 06 - 2023	Nombre o razón social RAMIREZ CAICEDO JULIO CESAR	Documento de identidad CC. (X) NIT. () No. 16260238	
Dirección KR 9 <sup>a</sup> # 25 - 47	Teléfono 3128207504	Ciudad PALMIRA	Departamento VALLE DEL CAUCA

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO:

Placa VCP631	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase MICROBUS	Marca VOLKSWAGEN	Línea KOMBI
Modelo 2007	No Licencia de transito 10022387579	Fecha de matrícula 23/09/2008	Color BLANCO	Combustible DIESEL	No Chasis o Serial WV2LD17H97H042148
No de Motor AXB147891	Cilindraje 1900	Kilometraje 226540		Fecha de vencimiento SOAT 06/04/2024	Fecha de vencimiento RTMyG 08/04/2024

## 3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

B (BUENO) – M (MALO)	B	M	B (BUENO) – M (MALO)	B	M
<b>REVISION EXTERIOR</b>			Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos	X	
Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo	X		<b>BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES</b>		
Cierre inadecuado de puertas	X		Compresión adecuada en cada frenada	X	
Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería	X		Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo	X	
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto	X		Retorno inadecuado del pedal	X	
Inexistencia de algún espejo retrovisor	X		Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal	X	
Mal funcionamiento de limpia brisas delantero	X		Inoperancia del freno de Emergencia	X	
<b>RINES Y LLANTAS</b>			<b>MOTOR Y BATERIA</b>		
Faltan tuercas, espárragos, tornillos o pernos en cualquier rueda	X		Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento	X	
Deformación excesiva en cualquiera de los rines	X		Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento	X	
Profundidad o labrada no inferior a 2 mm	X		Perdidas de aceite con goteo continuo	X	
Despegue o rotura en bandas laterales	X		Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos	X	
<b>REVISIÓN INTERIOR</b>			Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos	X	
El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito ( <b>DOC VH</b> )	X		<b>TRANSMISIÓN</b>		
La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras	X		Elementos de la suspensión rotos o corroídos	X	
Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos	X		Inexistencia de algunos de los amortiguadores	X	
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X		Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora	X	
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros	X		Perdidas con goteo continuo en la transmisión	X	
Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad	X		Inexistencia de protector de desprendimiento del cardán	X	
Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y comutan luces	X		<b>VIDRIOS</b>		
<b>DIRECCIÓN</b>			Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor	X	
Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección	X		La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación	X	
Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla	X		La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia	X	
<b>ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN</b>			<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>		
El no funcionamiento de comandos que encienden luces	X		Señalización – Conos reflectados etc.	X	
Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo	X		Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas	X	
Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo	X		Chaleco refractivo y Pito	X	
<b>SISTEMA DE FRENOS</b>			Tacos, Cruceta y Gato	X	
Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados	X		Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado (+ 10 LIBRAS)	X	

## 4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 5.7MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 6.0MM

RUEDA TRASERA DERECHA 6.1MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 6.9MM / LLANTA DE REPUESTO 8.0MM

FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR ABRIL 2024

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- os resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión



APROBÓ       NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO  
CESAR TELLO C.C. 14836027

