



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL. 3107337839

FICHA TECNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| | | |
|--|--|---|
| Fecha de prueba 03/01/2025 15:17:25 | Nombre o razón social ROSEMBER DEINER MUÑOZ VELASQUEZ | Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 98671845 |
| Dirección COPACABANA | Teléfono 1 | Ciudad COPACABANA |
| | | Departamento Antioquia |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa WNQ144 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase MICROBUS | Marca MERCEDES BENZ | Línea SPRINTER 515 CDI |
| Modelo 2025 | No. de licencia de tránsito 10031307048 | Fecha matricula 08/03/2024 | Color BLANCO ARTICO | Combustible DIESEL | VIN o Chasis W1V907657SP631844 |
| N. Motor 65492081922184 | Tipo motor 4T | Cilindraje 1950 | Kilometraje | Número de Sillas 20 | Vidrios polarizados Si () No (X) |
| | | | | | Blindaje Si () No (X) |

11. Labrado de llantas

| | | |
|--------------|---------|---------|
| Izquierda | Eje 1 | Derecha |
| 5mm | | 5mm |
| Repuesto 4mm | | |
| Eje 2 | | |
| Izquierda | | Derecha |
| Externa | Interna | Interna |
| 5mm | mm | 5mm |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

| | |
|---|--|
| Aprobo: <u>Si X</u> <u>No</u> | |
| E.1: Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehiculos de este tipo) | |
| Aprobo: <u>Si</u> <u>No</u> | |

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:
14816

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE
VIGENCIA EXTINTOR: FEBRERO 2025

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

Sebastian Gomez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



----- Fin del informe -----



VALIDO SOLO PARA
FICHA TECNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DEL 2013