



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	SLP368	Cliente:	TURISMO DE ANTIOQUIA PARA C
Marca:	NISSAN	Identificación:	8110413066
Línea:	CABSTAR TL 1.35	Teléfono:	3005124174
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	BD30123780Y	Fecha Revisión:	20/04/2022 11:51 a.m.
Nº Chasis:	CKDABFTL07D100986	SOAT Hasta:	08/02/2023
Matriculado:	17/01/2007	RTM Hasta:	26/10/2022
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Cda Ajustev Riosucio		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN




Suspensión	Bueno
------------	-------


DIRECCIÓN




Dirección	Bueno
-----------	-------


RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Regular	

SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Regular	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Bueno	
Botiquin	Bueno	

DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Tecnico Mecánica	Bueno	

MOTOR		
Motor	Bueno	

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Regular	

FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS			
Delantera Izquierda: 4.8 mm			Delantera Derecha: 6.0 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 2.6 mm			Trasera Derecha Externa Eje 2: 10.6 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 2.2 mm			Trasera Derecha Interna Eje 2: 10.5 mm
Repuesto: 8.3 mm			

CLÁUSULAS
<p>Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.</p> <p>Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.</p>

DETALLES

OBSERVACIONES

-Humedad leve de aceite por caja de dirección.. -Poca vida útil en llantas traseras izquierdas . -Luz de reversa derecha no funciona.. *Vehículo revisado por los Inspectores: Jairo Fernando Mafla y Andrés Navarro*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered within a light pink rectangular box.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT