



CENTRO NACIONAL DE REVISIÓN TECNICOMECA  
Calle 50 # 40-20, ITAGUI (ANTIOQUIA)  
TEL: 3713995

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA

Fecha de prueba 2022-09-22	Nombre o razón social LEASING BOLIVAR SA
Dirección CLL 47 D 78 A 05	

### 3. DATOS

Placa SNS239		País Colombia	Servicio Público	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10004018282		Fecha Matrícula 2013-06-01	
No. Motor D4DDC503256		Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3907	Kilómetros 314

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 15000-1

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

### 4. Intensidad de iluminación

			Valor 1	Valor 2
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	12.9	
		Inclinación	2.36	
	Izquierda(s)	Intensidad	14.0	
		Inclinación	2.17	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	42.5	
	izquierda(s)	Intensidad	51.9	
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad		
	izquierda(s)	Intensidad		



# DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B
Guardapolvos inexistentes o rotos	6.10 Dirección		X
Pérdidas de aceite sin goteo continuo	6.12 Motor		X
Total		0	2

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B
Total		0	0

Nota:

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
**Defectos Tipo B:** Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

FECHA DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO   

FECHA CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

OTRAS OBSERVACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-09-22 SNS239 08:30



2022-09-22 SNS239 08:26

Fin del informe

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

RICARDO ESPINOSA

DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

do Blandon Torres [Inspección sensorial exterior], Deyser Armando Blandon Torres [Tercera placa], Deyser Armando Blandon Torres [Inspección sensorial motor], Deyser Armando Blandon Torres [Foto trasera], Deyser Armando Blandon Torres [Profundidad de labrado], Deyser Armando Blandon Torres [Inspección sensorial interior], Deyser Armando Blandon Torres [Alineación de luces], Deyser Armando Blandon Torres [Foto delantera], Deyser Armando Blandon Torres [Inspección sensorial inferior], Deyser Armando Blandon Torres [Frenos]

ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

TecniMaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)