



Ficha Nro.53147

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA**

**Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 06/03/2023

Hora inicial: 15:51:00

Hora final: 16:03:00

Duración revisión:00 horas 12 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: HECTOR DE JESUS PEREZ GONZALEZ  
Placa: SNW981  
Ruta: OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 402869  
Técnicos: JOHAN PALACIOS

Propietario: HECTOR DE JESUS PEREZ GONZALEZ  
Cédula Conductor: 98578211

Tipo: Microbus  
Modelo: 2015  
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 202  
Marca: CITROEN  
Elaborado por:Inspe./Rev1/Rev2

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

| GRUPO            | DESCRIPCION  | ACCION | UND | TIPO |
|------------------|--|--------|-----|------|
| Defectos Tipo A: | Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. |        |     |      |
| Defectos Tipo B: | Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.             |        |     |      |

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:5.23-Delantera Derecha:5.65-Trasera Izquierda Interior:4.89-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.65-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.65

**Firma del técnico(s) o Director:**

**----- FIN DEL REPORTE -----**

*23/03/2023*



**APROBADO**