



C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECÁNICA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Total de defectos
	Desigualdad de los tamaños de los radios entre los radios de un mismo eje, en consonancia con los artículos 20.2.1 y 20.2.2.	0-1. Defectos de manejo	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Total de defectos
	Defectos de altura del asiento continuo en la transmisión de la caja.	0-2.4. Transmisión	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Total de defectos
			0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del conductor, de los ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del conductor, de los ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI

NO

NÚMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCIÓN

58978

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

EL VEHÍCULO CUENTA CON EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

ej1 derecha 1 5.00mm ; Eje2 derecha 1 5.80mm ; Eje1 izquierda 1 5.10mm ; Eje2 izquierda 1 5.75mm ; Llanta de repuesto 1 30mm ; Presión ej1 derecha 1 40.5 PSI Presión ej1 izquierda 1 40.2 PSI Presión ej2 derecha 1 45.2 PSI Presión ej2 izquierda 1 5.6 PSI Presión repuesto 45.2 PSI

Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375-2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA AUTOSUR S.A.S. NO se realizan, prestan o comiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o sus repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.



2023-07-17 TDZ863 07:08



2023-07-17 TDZ863

Fin del informe

OMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ARMANDO MONTERO GOMEZ  
 AutoSur S.A.S.  
REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA

OMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

se Tangarife Bran [Foto delantera], Juan Jose Tangarife Bran [Alineación de luces], Juan Jose Tangarife Bran [Inspección sensorial exterior], Juan Jose Tangarife Bran [Inspección sensorial interior], Juan Jose Tangarife Bran [Tercera placa], Santiago Bayona Beltran [Inspección sensorial motor], Juan Jose Tangarife Bran [Inspección sensorial peso, suspensión y frenos], Santiago Bayona Beltran [Inspección sensorial inferior], Santiago Bayona Beltran [Foto trasera], Juan Jose Tangarife Bran [Fotografía de labrado].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE GASES**