

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 11/05/2024
 Hora Inicial: 05:48:00
 Hora Final: 10:05:00
 Duración revisión: 00 horas 17 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
 Nombre de conductor: ANDRES ESCOBAR RESTREPO

Placa: STQ232
 Ruta: OPERACION NACIONAL
 Kilometraje: 255920

N.Int: 466
 Capacidad: 16
 Nro. Factura: 1001

Propietario: ANDRES ESCOBAR RESTREPO
 Cedula Conductor: 1829409900

Tipo: Microbus
 Modelo: 2014
 Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2024
 Marca: NISSAN
 Elaborado por: Insp: Rev1: Rev2:

Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
 KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
 MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UNO	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 6.6-Delantera Derecha: 6.28-Trasera Izquierda Interior: 6.30-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 6.35-Trasera Derecha Exterior: 0-Llanta de Repuesto: 3.21

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184 F.A.S: MAHA (Series: France = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003), Visual: MAHA 340725-009, Llantas - Profundidad: PCL 1238, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL, F.A.S: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL, Fotos: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL, Visual: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL, Ladrado: YESID SEBASTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HUGO ALEXANDER BELTRAN VALENCIA

Fin del Informe