



Ficha Nro.74291

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 21/10/2024
Hora inicial: 11:46:00
Hora final: 11:52:00
Duración revisión: 03 horas 24 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JULIAN OSORIO

Placa: TSW655
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 433411

N.Int: 1273
Capacidad: 25
Nro. Factura: 126129

Propietario: GONZALEZ GONZALEZ JUAN GUILLERMO
Cédula Conductor: 1047996932

Tipo: Bus
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2024
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por Inspe DANIEL LOPERA/Rev1

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/DANIEL LOPERA/KEVIN ARANGO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Novedades de la Inspección (21/10/2024 - 08:41:00):

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-----------------------|---|-----------|-----|------|
| SISTEMA DE SUSPENSION | Estado y ajuste de Sapas y balancines de Muelles | Corregido | 3 | A |
| Observacion : | BUJE DE BALANSIN DELANTERO IZQUIERDO MALO Y BUJES DE SAPA TRASEEROS AMBOS LADOS | | | |

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6.2-Trasera Izquierda Interior:7-Trasera Izquierda Exterior:7-Trasera Derecha Interior:9.5-Trasera Derecha Exterior:9.5-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión
21/10/2024
11:52:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1