



Ficha Nro.72483

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 29/08/2024
Hora inicial: 11:01:00
Hora final: 11:04:00
Duración revisión: 00 horas 3 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: CARLOS ANDRES BANOL

Placa: TTP316

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 219894

N.Int: 534

Capacidad: 23

Nro. Factura: 124602

Propietario: ABBA TOURS CASANARE SAS

Cédula Conductor: 9871121

Tipo: Buseta

Modelo: 2014

Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024

Marca: HYUNDAI

Elaborado por Inspe: Rev1, Rev2

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/KEVIN ARANGO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (28/08/2024 - 08:21:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes y pasadores de Ruedas (Eje delantero)	Corregido	2	A
Observación :	AJUSTAR CUNEROS DEL TROQUE EN AMBOS LADOS			
CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Fijación de las sillas, asientos y espaldares	Corregido	1	A
Observación :	ASEGURAR UNA SILLA DE LA BASE			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 11-Delantera Derecha: 11-Trasera Izquierda Interior: 10.6-Trasera Izquierda Exterior: 7.1-Trasera Derecha Interior: 7.8-Trasera Derecha Exterior: 5-LLanta de Repuesto: 5

Firma del técnico(s) o Director

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión
29/08/2024
11:05:00

Sede Ppal Cll 53 No. 72-07 PBX 2306111 - Sede Autofull Cll 50 No. 66-20 PBX 2302299
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1