

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 14/01/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 13:40:00
 Hora final:
 Duración revisión:0

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
 Nombre de conductor: WILDER ANDRES URREA SALAZAR
Placa: SVO045
Ruta: OPERACION NACIONAL
 Kilometraje: 254787
 Técnicos: /SANTIAGO RENDON

Propietario: STEVEN ZULUAGA DIAZ
 Cédula Conductor: 98761001
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
 Nro.Factura: 1598
 Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2025
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Novedades de la Inspección (13/01/2025 - 10:04:00):

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|----------------------------|--|-----------|-----|------|
| SISTEMA DE DIRECCION | Terminales Cortas de Direccion | Corregido | 1 | A |
| Observacion : | URGENTE TUERCA DE TERMINAL DERECHA ESTA SUELTA | | | |
| CARROCERIA (PARTE INTERNA) | Dispositivo de control de velocidad | Corregido | 1 | A |
| Observacion : | DISPOSITIVO DE VELOCIDAD NO ENCIENDE | | | |
| PRUEBAS MECANIZADAS | Resultado Alineador al Paso | Corregido | 1 | A |
| Observacion : | corregir alineaciÃ³n de direcciÃ³n | | | |

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.61-Delantera Derecha:4.88-Trasera Izquierda Interior:5.12-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.79-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.63

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----