



Ficha Nro.79418

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

CDA AUTOFULL COLOMBIA

Primera Reinspección

Fecha de revisión: 15/03/2025
Hora inicial: 13:38:00
Hora final:
Duración revisión: 0

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS
Placa: SNV268
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 576056
Técnicos: /SANTIAGO RENDON

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 SAS
Cédula Conducto: 98562077
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAÑOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (15/03/2025 - 11:31:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	2	A
Observacion :	EMBLEMAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN PARTE INTERNA			

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	2	A
Observacion :	DISPOSITIVO DE VELOCIDAD NO ENCIENDE... NO TIENE EMBLEMA DE COMO CONDUZCO Y DEL DISPOSITIVO EN PARTE INTERNA.			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8.25-Delantera Derecha:8.73-Trasera Izquierda Interior:7.29-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.58-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8.12

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----