



Ficha Nro.81572

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 22/05/2025
Hora inicial: 16:52:00
Hora final:
Duración revisión: 0

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM
Nombre de conductor: ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS
Placa: SNV268
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 589161
Técnicos: JHONATHAN RIOS

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 S.A.S
Cédula Conductor: 98562077
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspec./Rev1./Rev2.

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (15/05/2025 - 16:50:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Terceras Placas	Corregido	3	A
----------------------------	-----------------	-----------	---	---

Observación: //PLACAS LATERALES NO IMPRESAS ... //INEXISTENCIA DE LA PLACA TECHO ... //

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Chapas de puertas y de capo	Corregido	1	A
----------------------------	-----------------------------	-----------	---	---

Observación: MAL FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA INTERNA DE PUERTA DELANTERA DERECHA DEL PASAJERO ... //

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas y/o Distintivos de la Empresa	Corregido	2	A
----------------------------	--	-----------	---	---

Observación: NEXISTENCIA DE LAS FRANJAS AMARILLAS-NEGRAS EN PARTE TRASERA DE USO ESCOLAR... //INEXISTENCIA DE LOS EMBLEMAS DE LA EMPRE:

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas maxima velocidad y como conduzco	Corregido	2	A
----------------------------	---	-----------	---	---

Observación: INEXISTENCIA DE LOS EMBLEMAS DE COMO CONDUZO Y VELOCIDAD MAXIMA ... //

CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Cintas Retrorreflectivas	Corregido	1	A
----------------------------	--------------------------	-----------	---	---

Observación: INEXISTENCIA DE LAS CINTAS RETRORREFLECTIVAS EN GENERAL ... //

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Tapiceria de sillas, laterales	Corregido	2	A
----------------------------	--------------------------------	-----------	---	---

Observación: SILLAS DE PASAJEROS SUELTAS ... //

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	2	A
----------------------------	-------------------------------------	-----------	---	---

Observación: DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD NO ENCIENDE ... // INEXISTENCIA DE LA LEYENDA DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD ... //

Fecha de Impresión
22/05/2025
16:53:00

Sede Ppal: Cl 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentrolcolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/2

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA				
6282 (según corresponda).				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA				
6282 (según corresponda).				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

6218, NTC 6262 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

01. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA SECCION DE AUTOMOVILISTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
Izquierda	7.77	5.23				3.22
Derecha	7.23	6.38				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI ☒ NO ☐	N° Consecutivo RUNT:
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)	
APROBADO: SI ☐ NO ☐	

Nota: Causal de Rechazo

- Se encuentra al menos un defecto Tipo A.
- La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Motociclos y Cuadriciclos
 - Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimotor
 - Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística
 - Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Motociclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimotor
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Presiones de llantas (psi): Delantera Izquierda = 50.0 Delantera Derecha = 50.0 Trasera Izquierda = 50.0 Trasera Derecha = 50.0 Repuesto 1 = 50.0

FORMATO DE RESULTADOS

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



Documento N° : 4856

CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2
NIT : 901577616
CALLE 50 No. 86-20 MEDELLIN
MEDELLIN
Teléfono : 6042302299
Email : cdaautofullas@gmail.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	N°		
2025/05/15 09:04:26	ARMANDO DE JESUS ORTIZ RIOS	CC (X) NIT ()	N° 98562077		
Dirección	Teléfono fijo o Numero de Celular	Ciudad	Departamento		
CALLE 64B NO 94B 66	3007803791	MEDELLIN	Antioquia		
Correo Electrónico					
ascomext@gmail.com					
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SNV268	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis
2014	10027196748	2014-02-18	BLANCO	DIESEL	JN1MC2E26Z0001223
No de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
YD25334950A		2488	4012465	15	SI () NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV	
127	CERRADA	2026-02-12	SI () NO () N/A (X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclínación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)						
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	98.5		2.50	SI
		Inclínación	0.80		0.50 - 3.50	
	Izquierda(s)	Intensidad	119		2.50	SI
		Inclínación	1.00		0.50 - 3.50	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	84.9			SI
	Izquierda(s)	Intensidad	84.9			SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.81			SI
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00			SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		Máxima	Unidad
			388		225	klux



G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 5184 F.A.S. MAHA (Seriales: Frenos = 405827-010, Alineación: 451021-006, Suspensión: 431134-003); Visual: MAHA 340725-009. Llantas - Profundidad: SHAHE WD2108A03002, Aire: CFR GFR-01

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

Cartek Station 1.37.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ F.A.S. JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Fotos: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Visual: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ Labrado: JHONATAN DARIO RIOS FLOREZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JHON FREDERICK PIEDRA RUIZ

Fin del Informe