

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 14/07/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 12:02:00
 Hora final: 12:04:00
 Duración revisión:00 horas 32 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM
 Nombre de conductor: JUAN CARLOS HERNANDEZ ALZATE
Placa: TSX829
Ruta: OPERACION NACIONAL
 Kilometraje: 8004
 Técnicos: /SANTIAGO RENDON

Propietario: JHOAN MAURICIO JIMENEZ ZAPATA
 Cédula Conductor: 98576314
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
 Licencia: C2
Lote: CUARTA REVISION 2025
 Marca: CITROEN
 Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	HUMEDAD EN MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS			

Novedades de la Inspección (14/07/2025 - 12:01:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	HUMEDAD EN MOTOR			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision excesiva	Corregido	1	A
Observacion :	HUMEDAD EN CAJA DE CAMBIOS			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.56-Delantera Derecha:2.76-Trasera Izquierda Interior:7.09-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.62-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.56

Observaciones generales: COMPLETAR CINTA RETRORREFLECTIVA EN COSTADO IZQUIERDO

Firma del técnico(s) o Director: _____



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 14/07/2025 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 12:02:00
Hora final: 12:04:00
Duración revisión:00 horas 32 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM
Nombre de conductor: JUAN CARLOS HERNANDEZ ALZATE
Placa: TSX829 **N.Int: 445**
Ruta: OPERACION NACIONAL **Capacidad: 19**
Kilometraje: 8004 Nro.Factura: 2231
Técnicos: /SANTIAGO RENDON

Propietario: JHOAN MAURICIO JIMENEZ ZAPATA
Cédula Conductor: 98576314
Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2025
Marca: CITROEN
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

----- FIN DEL REPORTE -----