



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 15/09/2025
Hora inicial: 10:23:00
Hora final: 10:40:00
Duración revisión: 00 horas 17 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM S.A.S

Nombre de conductor:

Placa: SVO045
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 465807

Técnicos: /SANTIAGO RENDON

N.Int: 475
Capacidad: 16
Nro.Factura: 2385

Propietario:

Cédula Conductor:

Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C1

Lote: QUINTA REVISION 2025
Marca: NISSAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	POR CAJA DE VELOCIDADES			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.55-Delantera Derecha: 4.41-Trasera Izquierda Interior: 3.44-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3.46-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 5

Observaciones generales: SE LE RECOMIENDA COLOCAR EMBLEMA DE CONTROL DEL DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----