



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Inspección

Fecha de revisión: 09/01/2026    Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora Inicial: 08:27:00  
Hora final: 09:06:00  
Duración revisión:00 horas 39 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
Nombre de conductor: BRAHIAN ALEXANDER PEREZ MARIN  
Placa: TFT675  
Ruta: OPERACION NACIONAL    N.Int: 509  
Kilometraje: 474679    Capacidad: 16  
Nro.Factura: 2769  
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: DANIEL ALONSO NOREÑA GONZALEZ  
Cédula Conductor: 1035861993  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2012  
Licencia: C2


Lote: PRIMERA REVISION 2026  
Marca: NISSAN URVAN  
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-LLanta de Repuesto:

Observaciones generales: Se recomienda cambiar placa de techo

Vigencia del extintor próximo a vencerse en:27/02/2026

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----