

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 15/07/2022		Consecutivo: 2022-1683				
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05				
DATOS DEL PROPIETARIO						
Nombre o Razón Social: YEISON EDUARDO GRAJALES PULGARIN				Placa: SWM896		
				Interno:		
				Tipo: BUS		
DATOS DEL VEHICULO						
Documento de identidad	X	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2008		
Licencia de conducción	X			Marca: CHEVROLET		
				Kilometraje: gps		
CRITERIOS	SI	NO	FECHA			
Tarjeta de propiedad	X		2008-02-15			
Tarjeta de operación	X		2022-10-28			
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2023-03-27			
Revisión Bimestral	X		2022-09-15			
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2023-03-16			
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2023-01-07			
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN						
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X				
	3. Extintor N° 1	X				
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X				
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X				
	6. Cruceta	X				
	7. Linterna	X				
	8. Llanta de repuesto	X				
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X				
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X				
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X				
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X				
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X				
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
	PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
		18. Luces traseras medias	X			
		19. Luces de reversa	X			
20. Luces de parqueo		X				
21. Luces direccionales		X				
22. Vidrio Panoramico		X				
23. Luz de placa		X				
24. Velocidad máxima		X				
27. Como conduzco		X				
Estado de la placa		X				
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X				
	30. Luces direccionales y parqueo	X				
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
	32. Estado de la placa	X				

Prepare nueva revisión tecnomecánica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrasas o ilegibles Mejore el estado de latonería y pintura Mejore la instalación de cinturones de seguridad Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es) Prepare renovación de SOAT Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la réplica lateral superior son ilegibles Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín Mejore la bandera escolar Prepare caja de herramientas Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil Realice el aseo de la colinera Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
 		
Responsable de la inspección:	Firma:	
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	<i>Felipe Valencia</i>	
Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS	Firma:	
Resultado de la inspección: NIT 901259084-1 CEL 3118870958	Aprobado	