

TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 01/10/2022 Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-1758 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO Nombre o Razón Social: MIRYAM ORLANDA MEJIA DE ALVAREZ Cedula o NIT: 32517207				DATOS DEL VEHICULO Placa: SNX192 Modelo: 2015 Intern: Marca: NISSAN Tipo: MICROBUS Kilometraje:gps	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2015-01-29	
Tarjeta de operación	X			2022-11-25	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-01-28	
Revisión Bimestral	X			2022-12-01	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-01-29	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2022-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA				NO CUMPLE	NO APLICA
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas				X	
2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos				X	
3. Extintor N° 1				X	
4. Dos tacos para bloquear el vehículo				X	
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo				X	
6. Cruceta				X	
7. Linterna				X	
8. Llanta de repuesto				X	
LADO IZQUIERDO				NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X	
11. Logo razón social de la empresa transportadora				X	
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas				X	
LADO DERECHO				NO CUMPLE	OBSERVACIONES
14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)				X	
15. Logo razón social de la empresa transportadora				X	
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas				X	
PARTE POSTERIOR				NO CUMPLE	OBSERVACIONES
17. Luz de freno (stop) y tercer stop				X	
18. Luces traseras medias				X	
19. Luces de reversa				X	
20. Luces de parqueo				X	
21. Luces direccionales				X	
22. Vidrio Panoramico				X	
23. Luz de placa				X	
24. Velocidad máxima				X	
27. Como conduzco				X	
Estado de la placa				X	
PARTE FRONTAL				NO CUMPLE	OBSERVACIONES
29. Luces delanteras altas y bajas				X	
30. Luces direccionales y parqueo				X	
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)				X	
32. Estado de la placa				X	

<p>Prepare nueva revisión tecnomecánica</p> <p>Señalice las salidas de emergencia clara y visible</p> <p>Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad</p> <p>Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles</p> <p>Mejora del estado de latonería y pintura</p> <p>Mejore la instalación de cinturones de seguridad</p> <p>Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)</p> <p>Prepare renovación de SOAT</p> <p>Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar</p>		<p>Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios</p> <p>Absténgase de utilizar sillas improvisadas</p> <p>Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles</p> <p>Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín</p> <p>Mejore la bandera escolar</p> <p>Prepare caja de herramientas</p> <p>Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil</p> <p>Realice el aseo de la cojinería</p> <p>Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad</p>
		
<p>Responsable de la inspección:</p> <p>JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ</p>	<p>Firma:</p> <p><i>Felipe Valencia</i></p>	
<p>Nombre y apellido del conductor:</p> <p>TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS</p>	<p>Firma:</p>	
<p>Resultado de la inspección:</p> <p>NIT 901259084-1 CEL 3118870958</p>	<p>Aprobado</p>	