


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 15/11/2022 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-2031 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO					
Nombre o Razón Social: CRISTOBAL ROMERO LIZARAZO Cedula o NIT: 91449701				DATOS DEL VEHÍCULO	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Placa: STA723	Interno: I
Documento de identidad	X			Modelo: 2012	Marca: hyundai
Licencia de conducción	X				Kilometraje:gps
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2012-10-17	
Tarjeta de operación	X			2024-11-04	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-07-08	
Revisión Bimestral	X			2023-01-15	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-07-10	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2023-11-03	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N0 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panoramico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
	34. Emblema escolar (escrito al	X			

Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambio las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

TECNOLOGIAS

Resultado DEL INSPECTOR TRANSPORTE SAS

NIT 901259084-1

CEL 3118870958

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

Aprobado