

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

CDA AUTOFULL COLOMBIA

Primera Reinspección

Fecha de revisión: 04/01/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 12:33:00
 Hora final:
 Duración revisión:0

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
 Nombre de conductor: BABRIEL JAIME MENESES VELEZ
 Placa: SNY911 N.Int: 19
 Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 16
 Kilometraje: 202928 Nro.Factura: 209
 Técnicos: /ANDRES VILLADA/JHONATHAN RIOS

Propietario: JHONATAN DAVID GOMEZ MONTOYA
 Cédula Conductor: 8402691
 Tipo: Microbus
 Modelo: 2015
 Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2023
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
 Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
 MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (03/01/2023 - 12:21:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Pruebas de Frenado (Desequilibrio y Potencia)	Corregido	2	A
Observacion :	REALIZAR MANTENIMIENTO A FRENOS TRASEROS (PRESENTAN DESEQUILIBRIO EN FUERZAS DE FRENADO)			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregido	1	B
Observacion :	LEVE POR TRANSMISIÁ"N			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:5.12-Delantera Derecha:5.12-Trasera Izquierda Interior:5.23-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.99-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.33

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----



APROBADO

Fecha de Impresión
 04/01/2023
 12:34:00

Sede Ppal:Cil 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cil 50 No.66-20 PBX:2302299
 E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
 Medellín - Colombia

Page 1/1