


Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor
NIT 901259084-1
CEL 3118870458
BEL TRANSPORTES SAS

Resultado de la inspección
TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE S.A.S

Firma:

Felipe Valencia

Firma:
**TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS**

NIT 901259084-1
CEL 3118870458
probado