


	RECOMENDACIONES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil				
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios				
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas				
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles				
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín				
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar				
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas				
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil				
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería				
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad				



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Firma:
**TECNOLOGIAS
DEL TRANSPORTE SAS**
T 901259084-1
M 3448870059