

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Fecha de prueba 2025-09-20 | Nombre o razón social MOISES RUBIO JIMENEZ | Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 10187924 |
| Dirección CRA 64 # 96 A 136 | Teléfono 5555555 | Ciudad Medellin |
| | | Departamento Antioquia |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Placa EQK238 | País Colombia | Servicio Público | Clase Campero | Marca Renault | Línea Duster dynamique |
| Modelo 2018 | No. de licencia de tránsito 10024779621 | Fecha Matrícula 2017-09-15 | Color Blanco glacial (v) | Combustible Gas - gasolina | VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM812503 |
| No. Motor E410C080271 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1998 | Kilometraje 216113 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO (X) |
| | | | | | Blindaje SI () NO (X) |



Suspensión (si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 81.00 | Delantera Derecha | Valor 84.10 | Trasera Izquierda | Valor 68.90 | Trasera Derecha | Valor 75.50 | Mínimo | Unidad % |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|

Frenos

| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | | | Peso | | | Unidad | | | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|---|-------|---------------|--------|--------|
| | | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | | | | | | |
| 61.80 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2378.00 | 3946.00 | N | Eje 1 Derecho | 2886.00 | 4191.00 | N | 17.60 | 30 | % | |
| | | | Eje 2 izquierdo | 1854.00 | 2983.00 | N | Eje 2 Derecho | 1829.00 | 3354.00 | N | 1.35 | 30 | % | |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | | % | |
| 15.90* | 18 | % | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | | % | |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | | % | |

Desviación lateral

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|
| Eje 1 0.06 | Eje 2 0.06 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 | Unidad m/km |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|

Inspección Visual

| | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Aseo General | CUMPLE | Triángulos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE |
| Caja de dirección | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE |
| Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE |
| Luz interna | CUMPLE | Anclaje Sillas | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE |
| Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Cojinería | CUMPLE | Pernos | CUMPLE |
| Promedio de Distancia | CUMPLE | Estado Tubos Escape | CUMPLE | Extintor | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE |
| Rotulas superiores | CUMPLE | Tijeras | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE |
| Luces altas | CUMPLE | Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Banderola | CUMPLE |
| Limpiaparabrisas | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Gato | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE |
| Bastidor | CUMPLE | Terminales Batería | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Botiquín | CUMPLE | Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Pito | CUMPLE | Soportes | CUMPLE |
| Tacos | CUMPLE | Stop | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | Espejos | CUMPLE |
| Retrovisores | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | Luces de Parqueo | CUMPLE |
| Linterna | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERIA | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS | G10 SISTEMA DE DIRECCION |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION | G5 SISTEMA ELECTRICO | G8 RINES | G11 CHASIS |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

| LABRADO DE RUEDAS (mm) | | |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto | | 3.76 |
| Eje | Izquierda | derecha |
| Eje1 | 4.56 | 4.32 |
| Eje2 | 4.01 | 3.87 |

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)