

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

LB

Los Bucaros

CDM REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS, NIT: 900139778-4

Calle 84 Sur No. 33-161, SABANETA (ANTIOQUIA)

TEL: 3095544 - 3053625109

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-11-06	Nombre o razón social LAS BUSETICAS S.A.S		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 800183606	
Dirección CALLE 42 SUR # 74- 04 SAN ANTONIO DE PRADO MEDELLÍN		Teléfono 3146279036	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP970	País Colombia	Servicio Público	Clase Bus	Marca Yutong	Línea Zk6107ha	
Modelo 2019	No. de licencia de transito LZYTBD66K100048	Fecha Matrícula 2018-11-14	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LZYTBD66K1000481	
No. Motor 78671704	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 6700	Kilometraje 1157583	Número de Sillas 42	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)

6. Suma de la intensidad de todas las luces

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

7. Suspensión (si aplica)

8. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Valor		Máximo		Unidad		Intensidad		Mínimo		Unidad		Inclinación		Rango		Unidad		Intensidad		Máximo		Unidad	
Ruido escape		-		dBA		Baja Derecha				klux/1m						%		Intensidad		Máximo		Unidad	
						Baja Izquierda				klux/1m						%						klux/1m	

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
50.80	50	%	Eje 1 izquierdo	12165.00	17523.00	N	Eje 1 Derecho	13811.00	16511.00	N	11.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	18695.00	41296.00	N	Eje 2 Derecho	15242.00	42664.00	N	18.50	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N				%
28.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N				%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
1.79	1.61						

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		%	%	%	%	%
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero
		%	%	%	%	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

Página 1 de 2

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	6.4 Alumbrado y señalización		X
Total			0	1

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO__

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

298401

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

: ABS encendido
Presion eje1 derecha 1 100.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 100.0 PSI Presion eje2 derecha 1 102.0 PSI Presion eje2 derecha 2 101.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 103.0 PSI Presion eje2 izquierda 2 99.8 PSI Presion repuesto 100.0 PSI
* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA LOS BUCAROS S.A.S. NO se realizan, prestan y/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.

Nota: El CDA ha calibrado los equipos de medición dentro de los puntos o intervalos de aceptación o rechazo según las normas técnicas, sin embargo, cuenta con tecnología que es capaz de medir en rangos más amplios; los resultados fuera de los puntos o intervalos de calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, por favor consulte con el director técnico.

Eje1 derecha 1 6.11mm ; Eje2 derecha 1 5.23mm ; Eje2 derecha 2 6.73mm ; Eje1 izquierda 1 7.21mm ; Eje2 izquierda 1 7.28mm ; Eje2 izquierda 2 5.96mm ; Llanta de repuesto 9.54mm ;
: ABS encendido



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAVIER ENRIQUE JIMENEZ CABRALES
H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN
Jefferson Beltran Torres [Alineación, peso y frenos], Jonier Hurtado Martinez [Profundidad de labrado], Jefferson Beltran Torres [Inspección sensorial interior], Jefferson Beltran Torres [Inspección sensorial exterior], Jonier Hurtado Martinez [Foto trasera], Jonier Hurtado Martinez [Inspección sensorial motor], Jefferson Beltran Torres [Tercera placa], Jonier Hurtado Martinez [Inspección sensorial inferior], Jonier Hurtado Martinez [Foto delantera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES