



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/08/2022

Hora inicial: 08:04:00

Hora final: 08:11:00

Duración revisión:00 horas 7 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: LUIS FERNANDO ARANGO

Placa: JYN872

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

N.Int: 109

Capacidad: 16

Kilometraje: 5482

Nro.Factura: 104742

Técnicos: /LUIS PALACIO/JOSEPH CORRALES

Propietario: LUIS FERNANDO ARANGO

Cédula Conductor: 70553782

Tipo: Microbus

Modelo: 2021

Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2022

Marca: RENAULT

Elaborado por:Insp./Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Pérez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:6.9-Delantera Derecha:7.4-Trasera Izquierda Interior:6.5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.2-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:10

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corales Gueingur.

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA