

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 08/03/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución C015 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 09:37:00
Hora final: 09:59:00
Duración revisión:00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: ANDREA RESTREPO

Placa: GTY051 N.Int: 128
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 5
Kilometraje: 114213 Nro.Factura: 109829

Técnicos: /JAIME NARANJO/LUIS PALACIO

Propietario: MARIA CANO
Cédula Conductor: 43600704

Tipo: Camioneta
Modelo: 2021
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por:Inspe:NARANJO/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que Implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:6.6-Delantera Derecha:7-Trasera Izquierda Interior:7.5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

[Firma]
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT: 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA