

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**

**HOJA DE NOVEDADES**

**TECNICENTRO LOS COLORES**

**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 12/04/2023

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 08:45:00

Hora final: 08:51:00

Duración revisión:00 horas 6 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 296314

Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE

Propietario: BEDOYA LOPEZ LIDA

Cédula Conductor: 94368121

Tipo: Microbus

Modelo: 2010

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2023

Marca: KIA

Elaborado por:inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (04/04/2023 - 13:52:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE LUCES	Luces de Freno (Color)	Corregido	1	A

Observacion :	LUZ FRENO IZQUIERDO NO PRENDE			
---------------	-------------------------------	--	--	--

FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision excesiva	Corregido	1	A
------------------	---	-----------	---	---

Observacion :	FUGA POR MOTOR LADO IZQUIERDO			
---------------	-------------------------------	--	--	--

CARROZERIA (PARTE INTERNA)	Manijas o subevidrios que desplazan las ventanillas	Corregido	1	A
----------------------------	---	-----------	---	---

Observacion :	COLOCAR MANIJA DE VENTANILLA			
---------------	------------------------------	--	--	--

CARROZERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	1	A
----------------------------	--	-----------	---	---

Observacion :	COLOCAR EMBLEMAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y SILLA PREFERENCIAL			
---------------	--	--	--	--

CARROZERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	1	A
----------------------------	-------------------------------------	-----------	---	---

Observacion :	COLOCAR EMBLEMA DISPOSITIVO DE VELOCIDAD			
---------------	--	--	--	--

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:9.3-Delantera Derecha:9.7-Trasera Izquierda Interior:2.3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4-Trasera