

Dirección
CRA 72 #20F-69 BELLO

LUIS ENRIQUE DUQUE

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad

CC (X) NIT () CE () No. 9800993

Ciudad

Medellin

Departamento

Antioquia

Placa

EQT424

Modelo

2019

País

Colombia

Servicio

Público

DATOS DEL VEHICULO

Teléfono

1000000

Clase

Campero

Marca

Renault

Línea

Duster

No. Motor

6410C130272

No. de licencia de tránsito

10015990202

Fecha Matricula

2018-04-27

Color

Blanco glaciar (v)

Combustible

Gas - gasolina

VIN o Chasis

9FBHSR583KM275515

Tipo Motor

OTTO

Cilindrada

1998

Kilometraje

85944

Número de Sillas

5

Vidrios Polarizados

SI () NO ()

Blindaje

SI () NO (X)



2023-07-28 EQT424 15:42



2023-07-28 EQT424 15:42

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	85.40		76.90		55.60		60.20		%

Eficacia total			Fuerza			Peso			Unidad			Freno			Desequilibrio			Máximo			Unidad		
	Mínimo	Unidad																					
73.60	50	%	Eje 1 izquierdo	2654.00		4258.00		N	Eje 1 Derecho	2862.00		4001.00		N	7.27		30	%					
			Eje 2 izquierdo	2659.00		3038.00		N	Eje 2 Derecho	2691.00		3467.00		N	1.19		30	%					
			Eje 3 izquierdo					N	Eje 3 Derecho					N				%					
			Eje 4 izquierdo					N	Eje 4 Derecho					N				%					
			Eje 5 izquierdo					N	Eje 5 Derecho					N				%					

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.06	-0.19				10	m/km

Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		Inspección Visual		CUMPLE		Rotulas superiores		CUMPLE	
9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE	6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE			
	Pisos	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE			
	Terminales Batería	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE			
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE		inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE			
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje5 llanta derecha	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE			
	Gato	CUMPLE		Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Puertas	CUMPLE			
	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE			
	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE			
6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			
2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE		Pito	CUMPLE			
7 tema	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE		Eje3 llanta derecha	CUMPLE		Stop	CUMPLE			

	Tejante	CUMPLE	6.1 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión e fragmentación de la ventosa abastecida como salida de emergencia	CUMPLE		Eje4 Renta derecha	CUMPLE
	Cartera o movimiento de los dispositivos de almacenamiento del sistema de frenos excéntricos o simétricos	CUMPLE		Diagnostico de Velocidad	CUMPLE		Eje1 Renta derecha	CUMPLE
	Ruedas interiores	CUMPLE		Eje2 Renta derecha	CUMPLE		Tijera	CUMPLE
	Brake Axiales	CUMPLE		Eje3 Rnt. Derecha	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE
	Antes de Sistema	CUMPLE		Eje2 Renta izquierda	CUMPLE		Señales	CUMPLE
	Eje2 Rnt. Izquierda	CUMPLE		Salidas de emergencia y Mantillo	CUMPLE		Retrovisores	CUMPLE
	Cajonera	CUMPLE	6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes sueltas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Indicadores de tablero	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE		Espalda	CUMPLE
	Eje3 Rnt. Izquierda	CUMPLE		Exterior	CUMPLE		Eje4 Rnt. Izquierda	CUMPLE
	Correa	CUMPLE		Terminales	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE
	Falta total de los luces traseras en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Taca	CUMPLE
	Beateros	CUMPLE		Extido Tubos Escape	CUMPLE		Parras	CUMPLE
	Bandejas	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentaria para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
	Asaio General	CUMPLE		Señales o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE		Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE
	Señales de Advertencia	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplica	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y convierten las luces	CUMPLE
6.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplica	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE		Eje4 Renta izquierda	CUMPLE
	Direccionales	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE			
G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD		G7 LLANTAS		G10 SISTEMA DE DIRECCION		
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO		G8 RINES		G11 CHASIS		
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA		G9 ESTADO DE PRESENTACION		G12 DISPOSITIVOS DE COBRO		

APROBADO: SI_X_
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.42
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.28	2.38
Eje2	2.46	2.17

Steven Zapata
 STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomec Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)