

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-10-11	Nombre o razón social CAMILO MUÑOZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017268404
Dirección CLLE56A # 5A -28	Teléfono 1000000	Ciudad Medellín

DATOS DEL VEHICULO

Placa FWK474	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10022917700	Fecha Matricula 2019-10-09	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM100413
No. Motor E410C218198	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 131310	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-10-11 FWK474 08:07

2023-10-11 FWK474 08:08

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.90	Delantera Derecha	Valor 85.90	Trasera Izquierda	Valor 72.80	Trasera Derecha	Valor 72.10	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3316.00	4123.00	N	Eje 1 Derecho	3072.00	4063.00	N	7.36	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2845.00	3349.00	N	Eje 2 Derecho	2718.00	3653.00	N	4.46	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
21.00	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE		Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE		Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE
Sopores	CUMPLE		inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE		Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE		Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE		Triángulos	CUMPLE		Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE		Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE

6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de transito	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE		Cojineria	CUMPLE
	Tacos	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE
	Limpiaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE		Pito	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE		Anclaje Sillas	CUMPLE
	Luces de Parqueo	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Terminales	CUMPLE
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y comutan las luces	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes punzagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE		Pernos	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo o de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE		Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE			Caja de dirección	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE			Promedio de Tiempo	CUMPLE		Rotulas superiores	CUMPLE
9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE		Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE		Eje1 llanta derecha	CUMPLE
6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE		Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.42
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.48	2.36
Eje2	1.83	2.29