

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos	X	
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO_____

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
76349**F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

Eje1 derecha 1 5.68mm ; Eje2 derecha 1 4.86mm ; Eje1 Izquierda 1 5.78mm ; Eje2 Izquierda 1 4.95mm ; Llanta de repuesto 4.76mm ;

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375:2012
 Presion eje1 derecha 1 30.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 32.0 PSI Presion eje2 derecha 1 31.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 32.0 PSI Presion repuesto 30.0 PSI

Fin del informe



2024-03-19 EQX267 15:16

2024-03-19 EQX267 15:13

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SUL MILENA ORTIZ VALLEJO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN

Wilder Aladier Garcia Patiño [Alineación de luces], Johnatan Grajales [Inspección sensorial motor], Wilder Aladier Garcia Patiño [Foto delantera], Wilder Aladier Garcia Patiño [Alineación, peso, suspensión y frenos], Wilder Aladier Garcia Patiño [Inspección sensorial interior], Wilder Aladier Garcia Patiño [Tercera placa], Wilder Aladier Garcia Patiño [Profundidad de labrado], Johnatan Grajales [Foto trasera], Johnatan Grajales [Inspección sensorial inferior], Wilder Aladier Garcia Patiño [Inspección sensorial exterior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

