



Ficha Nro.86777

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/10/2025

Hora inicial: 07:50:00

Hora final: 08:07:00

Duración revisión:00 horas 17 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: MAURICIO PALACIO BRAN

Placa: INI223

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 196332

Técnicos: /ALEXIS RESTREPO

N.Int: 206

Capacidad: 40

Nro.Fact: 137127

Propietario: DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S

Cédula Conductor: 15402207

Identificación:

M. año: 2019

Licencia:

Lote: QUINTA REVISION 2025

Marca: CHEVROLET FRR

Elaborado por:Inspe:/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: 230-37-139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.8-Delantera Derecha:8.3-Trasera Izquierda Interior:9-Trasera Izquierda Exterior:8.4-Trasera Derecha Interior:9.2-Trasera

Derecha Exterior:8.8-LLanta de Repuesto:2

Firma del técnico(s) o Director

----- FIN DEL REPORTE -----