



Ficha Nro.88789

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 10/12/2025

Hora inicial: 09:40:00

Hora final: 10:00:00

Duración revisión: 00 horas 20 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: MAURICIO PALACIO BRAN

Placa: INI223

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 200649

Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE

N.Int: 206

Capacidad: 40

Nro.Factura: 138778

Propietario: DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S

Cédula Conductor: 15402204

Tipo: Bus

Modelo: 2019

Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2025

Marca: CHEVROLET

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRÍCULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.4-Delantera Derecha:5.6-Trasera Izquierda Interior:7-Trasera Izquierda Exterior:7.5-Trasera Derecha Interior:6.4-Trasera

Derecha Exterior:6.3-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director:

Sebastián Monsalve

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-788-7
DIVISIÓN TECNICOME MECÁNICA