



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 10/02/2026
Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 14:39:00
Hora final: 14:40:00
Duración revisión:07 horas 1 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: MAURICIO PALACIO BRAN
Placa: INI223
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 191511
Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE
Propietario: DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
Cédula Conductor: 15402204
Tipo: Bus
Modelo: 2019
Licencia: C2
Lote: PRIMERA REVISION 2026
Marca: CHEVROLET
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

Table with 5 columns: GRUPO, DESCRIPCION, ACCION, UND, TIPO

Novedades de la Inspección (10/02/2026 - 07:59:00):

Table with 5 columns: GRUPO, DESCRIPCION, ACCION, UND, TIPO. Includes rows for suspension system and tires.

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:12-Delantera Derecha:12-Trasera Izquierda Interior:5.5-Trasera Izquierda Exterior:5.4-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha Exterior:5-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: Sebastian Monsalve

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA