



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 15/02/2022      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 11:11:00  
Hora final: 11:26:00  
Duración revisión:00 horas 15 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: EDWIN ALBERTO LOPEZ ROBLEDO  
Placa: GTY329      N.Int: 1011  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES      Capacidad: 42  
Kilometraje: 61378      Nro.Factura: 101386  
Técnicos: /JAIME NARANJO

Propietario: LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ  
Cédula Conductor: 71784912  
Tipo: Bus  
Modelo: 2021  
Licencia: C2


Lote: PRIMERA REVISION 2022  
Marca: HINO  
Elaborado por: Inspo:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico  
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA  
MATRICULA:AN230-127153



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:9.26-Delantera Derecha:9.22-Trasera Izquierda Interior:10-Trasera Izquierda Exterior:10.08-Trasera Derecha

Interior:9.95-Trasera Derecha Exterior:9.9-LLanta de Repuesto:13.52

Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
NIT 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECANICA