

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 27/04/2022      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora inicial: 10:23:00  
 Hora final: 10:33:00  
 Duración revisión:00 horas 10 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
 Nombre de conductor: GUSTAVO GOMEZ

Propietario: BANCO DE BOGOTA  
 Cédula Conductor: 71771752

Placa: GTY329  
 Ruta: ESPECIALES  
 Kilometraje: 71955

N.Int: 1011  
 Capacidad: 42  
 Nro.Factura: 100787

Tipo: Bus  
 Modelo: 2021  
 Licencia: C3

Lote: SEGUNDA REVISION 2022  
 Marca: HINO  
 Elaborado por:Inspa/Rev1:/Rev2:

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
 CAJAS Y TRANSMISION

*Juan David Perez T.*  
**Ingeniero Mecánico**  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:3.5-Delantera Derecha:2.9-Trasera Izquierda Interior:6.2-Trasera Izquierda Exterior:6.9-Trasera Derecha Interior:5.1-Trasera Derecha Exterior:5.6-LLanta de Repuesto:11.2

Firma del técnico(s) o Director: *Sebastian Ramirez*

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
 NIT 890.302.988-7  
 DIVISION TECNICO MECANICA