



REVISIÓN PREVENTIVA

VERSION 01

EMPRESA		TRANSRUMBO		
TIPO DE VEHICULO:	LIVIANO	PESADO	CIUDAD	
	X		SUPIA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA	DOCUMENTO		
TRANSRUMBO GROUP S.A.S	12/04/2023	901.439.958		
PLACA			MARCA	
LKK069			TOYOTA	
LINEA	MODELO	CLASE		
HILUX	2022	CAMIONETA		
CARROCERIA	COLOR	SERVICIO		
DOBLE CABINA	SUPER BLANCO	PUBLICO		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT	FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM			
10/10/2023	11/10/2024			
REVISION EXTERIOR				
Nº	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	X			Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería
2	X			Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado(floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas
3	X			Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería
4	X			Cierre inadecuado del baul
5	X			Parachoques en mal estado o con riesgo de desprendimiento
6	X			Inexistencia de parachoques (bomper)
7	X			Cierre inadecuado de puertas o capó
8	X			El no funcionamiento de la bocina o pito
9	X			Posee botiquin
10	X			Posee equipo de carreteras
11	X			Posee martillos de fragmentacion
12	X			posee extintores
13	X			posee leyendas de emergencia
14	X			Inexistencia del protector para desprendimiento del cardan trasero
15	X			Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehiculo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.
REVISION INTERIOR				
Nº	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	X			Color de luz emitido diferente o en cantidad interior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA
17	X			Funcionamiento de las luces de estacionamiento

18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			
20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			
21	Luces interiores en vehículo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			

REVISION VIDRIOS					OBSERVACIONES
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	

24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de visión del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	X			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios móviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			

REVISION FRENO					OBSERVACIONES
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	

31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de líquido en lo tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corroidos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundas cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de liquido de frenos	X			
41	estado de las mordazas	X			

REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Batería con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado eléctrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardán	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			
46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X			
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X			
48	Fugas de aceite en la transmisiòn o caja	X			
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisiòn	X			
50	Mala fijaciòn deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del deposito y los conductos del combustible	X			
REVISION DIRECCION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la direccion	X			
52	Fijacion defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la direccion	X			
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidraulico de direccion	X			
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X			
56	estado deficiente de la cojineria o tapiceria	X			
57	asientos mal anclados o con riesgo de deprendimiento	X			
58	tercera placa y laterales	X			
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehiculo	X			
60	Inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalizacion e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resoluciòn 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X			
REVISION SUSPENSION					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
61	Inexistencia de la llanta de repuesto	X			
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X			
63	Tirante o brazos de la suspensiòn deformados o con riesgo de desprendimiento	X			

64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión	X						
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X						
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X						
67	Falta de una o mas tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X						
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o mas llantas	X						
69	Vehiculos livianos: profundidad de labrado en el area de mayor desgaste menor a 1.6 mm con este peros bruto vehicular menor a 3.5		T.I.I	T.D.I	D.IZ	D.DR	T.IZ	T.DR
					8.56	8.71	8.06	8.82
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carroceria o suspensión	X						
71	Inexistencia o ruptura de los gurdapolvos de las rótulas de suspensión	X						
72	Mal estado o fijación defectusa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensión	X						
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X						
74	Fugas visibbles o audibbles en los amortiguadores	X						
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X						

OBSERVACIONES:

APROBADO	SI	NO
	X	

REVISIÓN EXTERIOR

FOTOS



FOTOS



NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ING. JHOAN SEBASTIAN CAMPIÑO ZULUAGA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
SAN MIGUEL
Supía - Caldas
Cel: 316 867 18 83