

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-10-20		Nombre o razón social CARLOS ALBERTO PATÍN			
Dirección CRA 61 B NUM 83 A SUR 43		Teléfono 1000000		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa GDX601	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10028155503	Fecha Matrícula 2020-01-07	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y0SR5B3LJ209049
No. Motor F4RE410C231870	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 120568	Número de Sillas 6	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-10-20 GDX601 10:51



2023-10-20 GDX601 10:51

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.40	Delantera Derecha	Valor 87.00	Trasera Izquierda	Valor 87.10	Trasera Derecha	Valor 73.40	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.40	50	%	Eje 1 Izquierdo	2985.00	4459.00	N	Eje 1 Derecho	2946.00	4241.00	N	1.31	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2564.00	3608.00	N	Eje 2 Derecho	2025.00	4022.00	N	21.00*	30	%
29.40	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.22						

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Sopores	CUMPLE	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Ajagujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	9.2 Revisión interior Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE
6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	Cojinería	CUMPLE		Desempeñador	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bestidor	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
Limplaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
		El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de	Pito	CUMPLE			

	servicio publico especial (turismo, empresarial y escolar)						
	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces	CUMPLE	6.2 Revisión Interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
	Linterna	CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
6.2 Revisión Interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE		Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
	Luces altas	CUMPLE		Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
	Rotulas Inferiores	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
	Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
	Terminales Bateria	CUMPLE		Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
9.2 Revisión Interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE		Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE		Anclaje de Bateria	CUMPLE	Falla total de las luces Interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
	Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	6.2 Revisión Interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo
	Luz Placa	CUMPLE	6.2 Revisión Interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.42
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.47	2.35
Eje2	2.86	2.78

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)