

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
9696994 - 9694495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-22	GIOVANNY ALONSO MARIN HENAO	CC (X) NIT () CE () No. 1017129526			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 87 N 93 A 172		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TDL168	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2012	10021505672	2011-09-24	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0795773		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30284615K	DIESEL	2953	286666	16	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.20		65.20		69.30		69.20		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3393.00	7159.00	N	Eje 1 Derecho	3090.00	5894.00	N	8.93	30	%
			Eje 2 izquierdo	3949.00	5003.00	N	Eje 2 Derecho	3061.00	5104.00	N	22.50*	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
13.50*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.08	0.11						

Inspección Visual								
	Bastidor	CUMPLE		Rotulas Inferiores	CUMPLE		Tijeras	CUMPLE
	Pernos	CUMPLE		Limpiaparabrisas	CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE
	Promedio de Tiempo	CUMPLE		Reversa	CUMPLE		Terminales Batería	CUMPLE
	Rotulas superiores	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE		Pito	CUMPLE
	Eje1 llanta derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE
	Anclaje Sillas	CUMPLE		Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		Luces de Parqueo	CUMPLE
	Terminales	CUMPLE		Espejos	CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE
	Luz Placa	CUMPLE		Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		Linterna	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		Pisos	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE
	Latonería y Pintura	CUMPLE		Puertas	CUMPLE		Llanta de repuesto	CUMPLE
	Cruceta	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE		Soportes	CUMPLE
	Retrovisores	CUMPLE		Ventanillas	CUMPLE		Botiquín	CUMPLE
	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		Promedio de Distancia	CUMPLE
	Triángulos	CUMPLE		Stop	CUMPLE		Aseo General	CUMPLE
	Parabrisas	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE		Desempañador	CUMPLE
	Cojinería	CUMPLE		Tacos	CUMPLE		Direccionales	CUMPLE
	Estado Tubos Escape	CUMPLE		Gato	CUMPLE		Brazos Axiales	CUMPLE
	Banderola	CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE		Tapicería	CUMPLE
	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		Extintor	CUMPLE		Luces altas	CUMPLE
	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.40
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.76	3.89
Eje2	3.15	3.55

STEVEN ZAPATA SERNA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)