

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2024-02-16	Nombre o razón social CARLOS ALBERTO PATIÑO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98574829				
Dirección CRA 61 B NUM 83 A SUR 43	Teléfono 1000000		Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDX601	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10028155503	Fecha Matrícula 2020-01-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ209049	
No. Motor F4RE410C231870	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 136376	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.10	Delantera Derecha	Valor 87.20	Trasera Izquierda	Valor 79.70	Trasera Derecha	Valor 83.90	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2303.00	4873.00	N	Eje 1 Derecho	2109.00	4310.00	N	8.42	30 %
			Eje 2 izquierdo	2416.00	3912.00	N	Eje 2 Derecho	2740.00	3942.00	N	11.80	30 %
Eficacia auxiliar	33.30	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.14	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo
Retrovisores	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	9.2 Revisión interior Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descolorida)	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	Desempeñador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Limplaparabrisas	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE

	servicio publico especial (turismo, empresarial y escolar)								
	Dispositivos de Velocidad		CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de Instrumentos que indican falla	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
	Luces de Parqueo		CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
6.3 Alumbrado y señalización	El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces		CUMPLE	6.2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
	Linterna		CUMPLE		Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	
6.2 Revisión interior	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo		CUMPLE		Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
	Gato		CUMPLE		Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
	Banderola		CUMPLE		Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia		CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
	Luces altas		CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia / Martillo	CUMPLE		
	Rotulas Inferiores		CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
6.5 Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor		CUMPLE		Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
	Amortiguadores		CUMPLE		Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
	Promedio de Tiempo		CUMPLE		Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
9.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique		CUMPLE		Retorno Inadecuado del pedal	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)		CUMPLE		Anclaje de Batería	CUMPLE	Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE	
	Espejos		CUMPLE		Resortes o Ballestas	CUMPLE	6.2 Revisión interior	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE
	Luz Placa		CUMPLE	6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**  
**COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.53	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.69	3.42
Eje2	4.12	3.94

*Steven Zapata*  
**STEVEN ZAPATA SERNA**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)