

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2024-10-17	JORGE NAHUN DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 86224110		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA63A 94A-451	2222222	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR338	Colombia	Publico	Camioneta	Toyota	Hilux	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2013	10021983711	2013-05-02	Super blanco	Diesel	8AJFR22G1D4563531	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD-5911718	DIESEL	2494	253353	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2024-10-17 THR338 10:15



2024-10-17 THR338 10:15

Suspensión (si aplica)							Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	%
	83.20		79.20		80.90		77.10	

Frenos											Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
62.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2926.00	4618.00	N	Eje 1 Derecho	2669.00	4619.00	N	8.78	30	%
			Eje 2 izquierdo	2578.00	4105.00	N	Eje 2 Derecho	2276.00	3433.00	N	11.70	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
28.00	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							Máximo +/-	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			10	
-0.06	-0.03							

Inspección Visual						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rín izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rín izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	CUMPLE
Especios	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMAS DE ABSORCIÓN
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELÉCTRICO	G8 PUERTAS	G11 FALLOS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN	G12 INSPECCIONES DE APTITUD

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABORATORIO DE REVISIÓN TÉCNICA		
Branda de revisión		015
Rje	Inspección	Revisión
Rje1	1.4%	1.4%
Rje2	1.4%	1.4%

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SEMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CSA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica, inspección y de seguridad de la estructura.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)