



Fecha de prueba 2023-08-14 08:11:08	Nombre o razón social DANIELA VELEZ RIOS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No: 1033657816		
Dirección CALLE 51 # 48-32	Telefono 3127021753	Ciudad CIUDAD BOLIVAR	Departamento Antioquia	

Placa SNP942		País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS		Marca HYUNDAI		Línea H1	
Modelo 2010	No. de licencia de tránsito 10022250582		Fecha matricula 2010-01-21	Color BLANCO CERAMICA		Combustible Diesel		VIN o Chasis KMJWA37HAAU195381	
N. Motor D4BH9048407		Tipo motor 4T	Cilindraje 2476	Kilometraje 429172	Número de Sillas 12	Vidrios polarizados SI () NO (X)		Blindaje SI () NO (X)	

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

6. Suma de la intensidad de

	Valor	Maximo	Unidad		Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad		Intensidad	Maximo	Unidad
Ruido														
Escape		-	dBA	Baja derecha	15.1	2.5	k lux	1.3	0.5-3.5	%		54.0	225	k lux
				Baja izquierda	5.6	2.5	k lux	1.4	0.5-3.5	%				

Delantera izquierda	Valor 67.3	Delantera derecha	Valor 64.4	Trasera izquierda	Valor 42.8	Trasera derecha	Valor 40.9	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad		
76.5	50	%	Eje 1 izquierdo	4862	6203,40	N	Eje 1 derecho	4901	5889,80	N	0.80	30	%
			Eje 2 izquierdo	3551	5301,80	N	Eje 2 derecho	3862	5066,60	N	8.05	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 derecho			N			%
29.1	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 derecho			N			%

Eje 1	-0.67	Eje 2	-2.33	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km
-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---------------	----	--------	-------

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo + / - 2	Unidad	%
-----------------------------------	----------------------	-------------------	----------------	--------	---

Temp °C	Rpm	Monoxido de Carbono (CO)				Dioxido de Carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburos (como hexano) (HC)				Oxido Nitroso (NO)			
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO2	Vr	Norma	Unidad	O2	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad
		Ralenti				%	Ralenti				%	Ralenti				%	Ralenti				%
		Crucero				%	Crucero				%	Crucero				%	Crucero				%

[illegible]

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
6140102	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.	TRANSMISIÓN		X
6120101	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR		X
6100104	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.	DIRECCIÓN		X
Total			0	3

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO	SI	<u> X </u>	NO	<u> </u>
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)				
APROBADO	SI	<u> </u>	NO	<u> </u>

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

1551

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

fuga de aceite sin goteo en el empaque del carter
fuga de aceite sin goteo en la trans,mision
fuga vivible sin goteo en el deposito de la direccion, Labrado Eje 1 Izquierda: 2,9 mm, Derecha: 3,1 mm, Eje 2 Izquierda: 9,9 mm, Derecha: 9,4 mm, Repuesto: 6,6 mm



Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

José Alejandro Velez Quiroz

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - Cristian Camilo Florez Buitrago,Luces - Oscar Ivan Lopez Bedoya,Desviación - Oscar Ivan Lopez Bedoya,Suspensión - Cristian Camilo Florez Buitrago,Frenos - Cristian Camilo Florez Buitrago,Foto #1 - Oscar Ivan Lopez Bedoya,Foto #2 - Oscar Ivan Lopez Bedoya,