



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 31/08/2024
Hora inicial: 11:56:00
Hora final: 11:59:00
Duración revisión: 00 horas 3 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: SERGIO GARCIA CARRILLO

Placa: SNM989

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 999999

N.Int: 41

Capacidad: 28

Nro.Factura: 124627

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES/KEVIN ARANGO

Propietario: LEIDY JHOANA ROJAS MADRID

Cédula Conductor: 1007424681

Tipo: Bus

Modelo: 2007

Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024

Marca: HINO

Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (30/08/2024 - 08:46:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
MOTOR	Facilidad de arranque del Motor (Encendido)	Corregido	1	A
Observacion :	CORREGIR EL APAGADO DEL VEHICULO, DEBE SER DIRECTAMENTE DEL SUICHE			
SISTEMA DE FRENOS	Conexion de las Mangueras (Freno de Aire o Hidraulico)	Corregido	1	A
Observacion :	MANGUERA DEL CLUTCH EN MAL ESTADO			
SISTEMA DE FRENOS	Estado de las Mangueras (Freno de Aire o Hidraulico)	Corregido	1	A
Observacion :	MANGUERAS DE FRENO DELANTERAS EN MAL ESTADO			
SISTEMA DE LUCES	Luces de Freno (Color)	Corregido	1	A
Observacion :	LUCES DE FRENO NO PUEDEN SER INTERMITENTES			
SISTEMA DE SUSPENSION	Bujes y pasadores de Ruedas (Eje delantero)	Corregido	1	A
Observacion :	JUEGO EN EL LADO IZQUIERDO DEL TROQUE			
RUEDAS	Llanta de Repuesto	Corregido	1	A
Observacion :	ASEGURAR LLANTA DE REPUESTO			
CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	2	A
Observacion :	COLOCAR EMBLEMA DEL USO DEL MARTILLO Y SALIDA DE EMERGENCIA Y EMBLEMA DE COMO CONDUZCO			



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 31/08/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 11:56:00
Hora final: 11:59:00
Duración revisión:00 horas 3 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: SERGIO GARCIA CARRILLO

Placa: SNM989

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 999999

N.Int: 41

Capacidad: 28

Nro.Factura: 124627

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES/KEVIN ARANGO

Propietario: LEIDY JHOANA ROJAS MADRID

Cédula Conductor: 1007424681

Tipo: Bus

Modelo: 2007

Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024

Marca: HINO

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Dispositivo de control de velocidad	Corregido	1	A
Observacion :	COLOCAR EMBLEMA DEL DISPOSITIVO DE VELOCIDAD Y EMBLEMA DE SILLAS PREFERENCIALES			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.6-Delantera Derecha:5.2-Trasera Izquierda Interior:5.6-Trasera Izquierda Exterior:5-Trasera Derecha Interior:5.4-Trasera Derecha Exterior:5-LLanta de Repuesto:4.5

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----