



Ficha Nro.73383

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 27/09/2024
Hora inicial: 13:42:00
Hora final: 13:48:00
Duración revisión: 00 horas 6 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN DAVID ALVAREZ ARANGO
Placa: SIT688
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 457143
Técnicos: /JEFFERSON TABARES/KEVIN ARANGO

Propietario: LEYDI MARCELA ALVAREZ ARANGO
Cédula Conductor: 98512758
Tipo: Buseta
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2024
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por Inspe: /Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Novedades de la Inspección (26/09/2024 - 08:56:00):				
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado y ajuste de las Hojas de los Muelles (ballestas)	Corregido	1	A
Observación:	HOJA DE MUELLE DELANTERA DERECHA REVENTADA			
 SISTEMA DE SUSPENSION Bujes y pasadores de Ruedas (Eje delantero)				
Observación:	AJUSTAR BUJES Y PASADORES DEL TROQUE EN AMBOS LADOS. PRESENTAN JUEGO	Corregido	2	A

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.5-Delantera Derecha:6.2-Trasera Izquierda Interior:2.4-Trasera Izquierda Exterior:5.3-Trasera Derecha Interior:3.4-Trasera Derecha Exterior:3.9-LLanta de Repuesto:3

TECNICENTRO LOS COLORES
Firma del técnico(s) o Director: Kevin Alonso Villa

----- FIN DEL REPORTE ----- **DIVISIÓN TECNOCOMECÁNICA**

Fecha de Impresión
27/09/2024
13:49:00

Sede Ppal Cll 53 No.72-07 PBX:23061111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellín - Colombia

Page 1/1