



D-47C

Ficha Nro.91368

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 07/03/2026
Hora inicial: 13:20:00
Hora final: 13:23:00
Duración revisión: 00 horas 3 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
Nombre de conductor: OSCAR DANIEL HERRERA ESCOBAR
Placa: KTO018
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 14454
Técnicos: /DANIEL LOPERA

Propietario: HIGUITA HIGUITA CARMEN VERONICA
Cédula Conductor: 1039023378
Tipo: Buseta
Modelo: 2025
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2026
Marca: MITSUBISHI FUSO
Elaborado por Inspec /Rev1 /Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (07/03/2026 - 11:22:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 2mm			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Guardapolvos (Salpicaderas)	Corregido	1	A
Observacion :	CORREGIR BISEL DE GUARDABARRO TRASERO DERECHO			
DOCUMENTACION DEL VEHICULO	Vigencia del extintor	Corregido	1	A
Observacion :	Documento Vencido			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6-Trasera Izquierda Interior:12-Trasera Izquierda Exterior:12-Trasera Derecha Interior:12-Trasera Derecha Exterior:12-LLanta de Repuesto:7

Observaciones generales: ORGANIZAR BISEL GUADABARRO TRASEERO DERECHO

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAICA

Fecha de Impresión
07/03/2026
13:24:00

Sede Ppal: Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellin - Colombia