



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5143**

PLACA GDH 798		NUMERO INTERNO 051		EMPRESA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS		FECHA DE REVISION 18 SEPTIEMBRE 2024		PROXIMA REVISION 18 NOVIEMBRE 2024		PROPIETARIO DIANA CAMILA RUBIO		IDENTIFICACION (CC-NIT) 52423100		SERVICIO PUBLICO		CIUDAD TUNJA			
MODELO 2020		KILOMETRAJE ----		LICENCIA DE TRANSITO 10028043512		TIPO DE SERVICIO ESPECIAL		VENCIMIENTO SOAT 28/02/2025		VENCIMIENTO RTM 26/02/2025		CONDUCTOR DAVID ALBERTO LOPEZ		IDENTIFICACION (CC) 1049658060		VENCIMIENTO LICENCIA 01-12-2024		TELEFONO --	

1-VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	246	X	
Luces Bajas Derecha	263	X	
Luces Altas Izquierda	256	X	
Luces Bajas Izquierda	236	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	10.25	32	
Llanta delantera izquierda	8.25	32	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	9.24	32	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	8.12	32	
REPUESTO	8.4	30	

5-ASPECTOS EXTERIOR		
	C	NC
Identificación de la empresa	X	
Numero Interno	X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)	X	
Udrio Panorámico	X	
Limpiaparabrisas	X	
Udrios Laterales	X	
Chapas, Seguros y Cierres	X	
Estribos	X	
Estado de Bodega	X	
Soporte de llanta de repuesto	X	
Tubo de escape	X	
Tapa de Combustible	X	
Parachoques	X	
Espejos laterales	X	
Pintura General	X	
Cintas Retroreflectivas	X	
Pito Reversa	X	
6-ASPECTOS INTERIOR		
	C	NC
Luces de techo Interna	X	
Tablero de instrumentos	X	
Pito	X	
Espejo Interno	X	
Freno de emergencia	X	
Silletería	X	
Cinturones de Seguridad	X	
Eleva udrios	X	
Chapas, seguros y cierres	X	
Timbre	X	
Udrio identificado de Salida de Emergencia	X	
Dispositivo de fragmentación	X	
Dispositivo medidor de velocidad	X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)	X	

7-MOTOR			
	C	NC	OBS
Sistema de arranque	X		
Batería	X		
Correas	X		
Fugas de aceite	X		
Fugas de Refrigerante	X		
Fugas de Combustible	X		
Sistema de escape	X		
8-DIRECCION			
	C	NC	OBS
Caja de dirección	X		
Sistema hidráulico	X		
Brazo Pitman	X		
Terminales	X		
Splinders	X		
Barra transversal	X		
Crucetas de dirección	X		
9-SUSPENSION			
	C	NC	OBS
Amortiguadores	X		
Ballestas	X		
Bujes	X		
Barra estabilizadora	X		
Templetes	X		
Rotulas de suspensión	X		
Topes de suspensión	X		
10-FRENOS			
	C	NC	OBS
Pedal	X		
Deposito o tanque	X		
Discos y/o campanas	X		
Fugas	X		
Graduación de freno de mano	X		
Nivel de Fluido S/A	X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL			
	C	NC	OBS
Fugas Transmisión	X		
Caucho de centro	X		
Baliner del Eje Cardan	X		
Crucetas	X		
Espigas	X		
Protector o cadena	X		
Fugas Diferencial	X		
Rines	X		
Pernos	X		
12-ANALISIS DE GASES			
CO	0.63	CO ₂	12.8
HC	39	O ₂	16.4
13-ANALISIS DE OPACIDAD			
Opacidad %		- %	
LINEAMIENTOS DE APROBACION			
LLANTAS		Mínimo 1.6 mm	
OPACIDAD			
1970 o menor	50%	1985-1997	40%
1971-1984	45%	1998 y posterior	35%
ANALISIS DE GASES			
	CO %	HC ppm	CO % HC ppm
1970 o menor	5.0	800	1985-1997 3.0 400
1971-1984	4.0	650	1998 y posterior 1.0 200
Cuando la concentración de O2 exceda el 5% o la concentración de CO2 sea inferior al 21% se entenderá que existe dilución de la muestra u el vehículo automotor deberá ser recalibrado.			



Quando la concentración de O₂ excede el 5% o la concentración de CO₂ sea inferior al 7% se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.

C: CUMPLE

NC: NO CUMPLE

INT: INTENSIDAD

OBS: OBSERVACION

M: MANTENIMIENTO

CMB: CAMBIO

RNF: REVISION DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5143**

PLACA GDX 798	NUMERO INTERNO 051	EMPRESA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES ESPECIALES SAS	FECHA DE REVISION 18 SEPTIEMBRE 2024	PROXIMA REVISION 18 NOVIEMBRE 2024	PROPIETARIO DIANA CAMILA RUBIO		IDENTIFICACION (CC-NIT) 52423100	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2020	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10028043512	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 28/02/2025	VENCIMIENTO RTM 26/02/2025	CONDUCTOR DAVID ALBERTO LOPEZ	IDENTIFICACION (CC) 1049658060	VENCIMIENTO LICENCIA 01-12-2024	TELÉFONO --

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:
APROBADO

RECOMENDACIONES: ACTUALIZAR BOTIQUIN, CONTINUAR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 89230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:

