

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #011155

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-12-27	NOMBRE: VEGA ROMERO CRISANTO FRANCISCO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 7335381
DIRECCIÓN: TRAV 70 G N#63-52 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: PACHITO941@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3143155212

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: LTK380	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1333	KILOMETRAJE 11161
LICENCIA DE TRANSITO: 10032126948	MODELO: 2025	FECHA DE MATRICULA: 2024-06-28	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHJD403SM998807	NÚMERO MOTOR A460D056574	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-06-21	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO							
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	37,7	EJE 1							
		INCLINACIÓN:	1,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	35,7	1650	4002	1659	4022	0,54			
		INCLINACIÓN:	1,20	EJE 2							
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	39,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	44,8	2152	3060	1812	3011	0,54			
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	28,0	EJE 3							
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	37,3	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS				EJE 4							
157				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)											
DI	DD	TI	TD	EJE 5							
68,0	59,0	50,0	55,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO			
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)											
DELANTERA:	0,30	TRASERA:	0,30	EFICACIA AUXILIAR	8,42*	EFICACIA TOTAL					
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)											
IZQUIERDA	DERECHA			51,5							
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO								
672	7063	516	7033								

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
	VR MEDIDO	NORMA		RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1		
	CO2				CICLO 2		
CRUCERO	O2				CICLO 3		
	HC				CICLO 4		
VEHÍCULO CON CATALIZADOR	No			TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA		°C					
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C		CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.	%			HUME. RELAT.	%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	40,0	41,0	psi	EJE 1	3,90	3,80	mm
EJE 2	40,0	42,0	psi	EJE 2	4,00	4,20	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
							3,20

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #011155

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.30.2	FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (DE EMERGENCIA O DE MANO) CON UNA EFICACIA INFERIOR AL 18%	SISTEMA DE FRENOS		B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE	LUCES	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE
VISUAL	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE	GASES	
RUIDOS	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE	FAS	TANIA YINETH ESPITIA DUARTE

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

FRANCISCO JAVIER ORTIZ

-----FIN DEL INFORME-----