



Ficha Nro.87184

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 25/10/2025
Hora inicial: 12:14:00
Hora final: 12:15:00
Duración revisión: 00 horas 1 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN CARLOS GOMEZ GALLEG0

Placa: TTM676
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 333977

N.Int: 676
Capacidad: 19
Nro.Factura: 137753

Técnicos :JEFFERSON TABARES/ALEXIS RESTREPO

Propietario: HILDA ENITH QUINCHIA DE CARDONA
Cédula Conductor: 71733082

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2025
Marca: HYUNDAI COUNTY
Elaborado por Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (23/10/2025 - 10:15:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Despegue o rotura en las bandas de las Llantas	Corregido	1	A
Observación :	LLANTA DELANTERA IZQUIERDA RAJADA			
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de Combustible	Corregido	1	A
Observación :	FUGA EXCESIVA DE COMBUSTIBLE POR MOTOR			
COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, pin y Manometro)	Corregido	1	A
Observación :	EXTINTOR DESCARGADO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:10-Delantera Derecha:10-Trasera Izquierda Interior:7-Trasera Izquierda Exterior:7-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha Exterior:7-LLanta de Repuesto:4

Firma del técnico(s) o Director: Andrés Toro

----- FIN DEL REPORTE -----

ECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
25/10/2025
12:15:00

Sede Ppal Cl 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellin - Colombia

Page 1/1