



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 20/10/2025 7:00:25	Nombre o razón social HERNAN PINEDA SERNA	Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 10286149	
Dirección CAJICA	Teléfono 1	Ciudad CAJICA	Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SKY269	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca HINO	Línea FC4JKUZ
Modelo 2010	No. de licencia de tránsito 10017950111	Fecha matrícula 19/02/2010	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	VIN o Chasis JHDFC4JKUAXX12065
N. Motor J05CTF21506	Tipo motor 4T	Cilindraje 5307	Kilometraje	Número de Sillas 35	Vidrios polarizados Sí () No (X)

11. Labrado de llantas

Izquierda	Eje 1	Derecha
8mm		8mm
Repuesto 9mm		
Izquierda	Eje 2	Derecha
Externa	Interna	Interna
9mm	9mm	9mm
		9mm

D. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

Aprobó: <u>Si</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>No</u> <input type="checkbox"/>	
------------------------------------------------------------------------------------------	--

E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

Aprobó: <u>Si</u> <input type="checkbox"/> <u>No</u> <input checked="" type="checkbox"/>	
------------------------------------------------------------------------------------------	--

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

19207

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

VIGENCIA EXTINTOR: JULIO 2026
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE

Joan Sebastian Gómez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TÉCNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



-----Fin del informe-----

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

