

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #039324

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-41 Bogotá
Teléfono: (001) 3793750
Email: atención_clientes@cda44.com
Ingenieros Nilo Álvarez S.A.S.
NIT. 900.081.229-2

DATOS BASICOS

FECHA: 2025-08-11	NOMBRE: BAUTISTA ANTONIO SANDRA XIMENA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 1033744117
DIRECCIÓN: CRA 30 A #68D-85 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: JUANES23RUEDA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 3212447711

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: TLO420	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Publico
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO CANDY
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 1966	KILOMETRAJE 241033
LICENCIA DE TRANSITO: 10027034823	MODELO: 2013	FECHA DE MATRICULA: 2012-09-06	NÚMERO DE PASAJEROS 16
VIN O CHASIS WV1ZZZ7HZDH001508	NÚMERO MOTOR CAA449846	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-08-11	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	20,6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	9,80
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	22,6
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	43,5
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0,00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0,00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			96,5

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
50,0	78,0	47,0	69,0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	8,00	TRASERA:	-1,00
------------	------	----------	-------

FRENO AUXILIAR (SI APLICA)

IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2321	11006	2133	10339

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3565	6337	3129	6239	12,2
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3176	4669	2959	4100	6,83
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR	20,8	EFICACIA TOTAL		60,0

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T

RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA
	CO2		
CRUCERO	O2		
	HC		

VEHÍCULO CON CATALIZADOR

TEMPERATURA DE PRUEBA		°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	°C
	HUMEDAD RELAT.	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1		
	CICLO 2		
	CICLO 3		
	CICLO 4		
TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL	NORMA	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C	LTOE ESTANDAR
	HUME. RELAT.	%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	45,0	45,0	psi
EJE 2	43,0	43,0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi

MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS

	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	4,76	4,52	mm
EJE 2	5,27	5,06	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			3,86

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #039324

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 No. 240-42 Bogotá
Teléfono: (801) 5750000
Email: atencioncliente@cd44.com
Inversiones Mito Álvarez S.A.S.
NIT. 900.084.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO	MOTOR		B
1.1.14.40.2	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO EN LA TRANSMISIÓN O CAJA	TRANSMISIÓN		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

JHONIER HENRRIQUEZ ROBAYO

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección. El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.

APROBADO
PREVENTIVA